

การจัดการของเสีย

การจัดการของเสียโดยมีการจำแนกของเสียอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ พื้นที่การปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมโดยจะจำแนกของเสียตามหลักบริษัทรีไซเคิลเอ็นจีเนียริง จำกัด

การกำหนดวิธีการจัดการของเสียภายในอาคารห้องปฏิบัติการโดยการคัดแยก การรวบรวม จัดเก็บของเสีย และการส่งกำจัดจัดการของเสียประกอบด้วย

1. การคัดแยกประเภทของเสีย
2. การจัดเก็บของเสียภายใน
3. การบันทึกปริมาณของเสีย
4. การรายงานปริมาณของเสีย
5. การเก็บรวบรวมของเสีย

การจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการมีการจำแนกประเภทของเสียในห้องปฏิบัติการที่ใช้แล้ว โดยบริษัทรีไซเคิลเอ็นจีเนียริง จำกัด ได้ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทของเสีย	ลักษณะปฏิกิริยาความรุนแรง	ตัวอย่างของเสีย
1.	Special Waste	ของเสียที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ อากาศ อุณหภูมิของเสียที่อาจระเบิดได้ azide, peroxide ของเสียที่เป็นพิษติดเชื้อ ของเสียที่เป็นสารกัมมันตรังสีของเสียที่เป็นสารก่อมะเร็งเช่นเอทีเอ็มโบรไมด์เป็นต้น	โลหะ Na Mg Al Li และ K สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกหรือสารประกอบไฮโดรด์บางชนิด Phosphorus ขาว-แดงผงของสารเคมีที่เป็นรีดิวซิงเอเจนต์ (Reducing agent) จะทำปฏิกิริยาได้กับออกซิเจนในอากาศทำให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟ
2.	Solid Chemical	ของเสียที่มีสถานะเป็นของแข็งทั้งหมด	-
3.	Unknown	ของเสียที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารเคมีอะไรมาจากที่ไหน	-
4.	Oxidizing	สารที่ทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่นอาจเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงกับสารอื่นทำระเบิดได้	เช่น $KMnO_4$, H_2O_2 , $KClO_4$, $NaOCl$ เป็นต้น
5.	Reducing	สารที่ทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนจากสารอื่น ได้แก่ สารในกลุ่ม Hydride	เช่น $LiAlH_4$, $NaBH_4$, กรดซัลฟิวรัส, กรดไฮโอซัลฟูริก เป็นต้น
6.	High Toxic	ของเสียที่มีความเป็นพิษต่อสุขภาพสูง เป็นสารก่อมะเร็งหรือมีผลกระทบต่อระบบพันธุกรรม	เช่น Cyanide Waste , Chloroform, CCl_4 , BBr_3 , Formaldehyde, Acrylate, Pyridine เป็นต้น
7.	High Metal	ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ โครเมียม โปรท เหล็ก แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง แมงกานีส สังกะสี โคบอลต์ นิกเกิล เงิน ดีบุก พลวง ทังสแตน และวานาเดียม	เช่น COD Waste, $HgCl_2$, $FeSO_4$, $PbCl_2$, $K_2Cr_2O_7$ เป็นต้น

8.	Acid/Base	Acid (กรด) ของเสียที่มีค่า pH ต่ำกว่า 7 มีกรดแปรนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% Base (ด่าง) ของเสียที่มีค่า pH สูง	เช่น กรดอินทรีย์, HNO ₃ , H ₂ SO ₄ , HCl, H ₃ PO ₄ เป็นต้น
9.	Halogen	ของเสียที่มีธาตุ Halogen ได้แก่ Chlorine (Cl), Bromine (Br), Fluorine (F) เป็นต้น	เช่น NaCl, KBr, CH ₂ Cl ₂ , TCE, PCE เป็นต้น
10.	Inorganic	ของเสียที่มีสารอนินทรีย์ในกลุ่ม Carbonate, Sulphate, phosphate	เช่น K ₂ CO ₃ , Na ₂ SO ₄ เป็นต้น
11.	Hydrocarbon	ของเสียที่มี Hydrogen (H) และ Carbon (C) เป็นองค์ประกอบหลักในโมเลกุล	เช่น Hexane, Methanol, Acetone, MEK, IPA, THF, Ethylacetate, Petroleum oil เป็นต้น
12.	Contaminated Container	เศษแก้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองที่ปนเปื้อนสารเคมี	ได้แก่ แอมโมเนีย สารประกอบไฮดรอกไซด์ เช่น NaOH, KOH, NH ₄ OH เป็นต้น

2. การจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

- ◆ ระบุประเภทของเสีย
- ◆ จัดเตรียมภาชนะจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการให้ถูกต้องตามประเภทของของเสีย
- ◆ ติดฉลากระบุหมายเลขและประเภทของของเสียบนภาชนะจัดเก็บของเสียให้เห็นชัดเจน
- ◆ บันทึกรายชื่อของเสียภายในห้องปฏิบัติการโดยระบุวันที่, ประเภทของของเสียและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

2.1 การเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการจัดเก็บของเสีย

◆ ภาชนะสำหรับวัดปริมาตรของเสีย: ใช้กระบอกตวงพลาสติก PE หรือกระบอกตวงแก้วขึ้นอยู่กับประเภทของของเสียที่จัดแยกไว้เพราะหากเป็นของเสียชนิดที่เป็นกรดควรที่จะใช้กระบอกตวงแก้วหรือเป็นเบสควรใช้ PE เป็นต้น

◆ ภาชนะสำหรับจัดเก็บของเสีย: ภาชนะซึ่งใช้ในการจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการเป็นถังหรือขวดมีช่องกว้างพอควรและมีฝาปิดชนิดหมุนเกลียวซึ่งปิดได้สนิทขนาดประมาณ 5, 20 ลิตร มีหูหิ้วหรือมือจับเพื่อให้สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้สะดวกและควรทำด้วยภาชนะที่เหมาะสมสำหรับของเสียแต่ละประเภทสามารถเปิดภาชนะได้เบี่ยงจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของคณะ

2.2 สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บของเสีย

สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บของเสียจะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ สถานที่จัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ และสถานที่จัดเก็บรวบรวมของเสียส่วนกลาง

◆ สถานที่จัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ควรเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการในบริเวณที่แบ่งแยกออกมาจากส่วนที่ปฏิบัติการและอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกของเสียที่นอกเหนือจากที่ระบุสามารถเก็บในห้องปฏิบัติการได้ จะถูกจัดเก็บไว้ที่จัดเก็บของเสียส่วนกลางไม่ควรจะเก็บของเสียไว้ในห้องปฏิบัติการปริมาณมากเกินไป ข้อกำหนดของเสีย

◆ สถานที่เก็บของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียส่วนกลาง ต้องมีบริเวณที่กว้างพอมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีการจัดเก็บของเสียประเภทต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและสามารถแยกการเก็บของเสียที่ไม่สามารถเก็บรวมกับของเสียประเภทอื่นได้อย่างเหมาะสมโดยจะเป็นแหล่งรวมของของเสียที่จะนำไปบำบัดหรือกำจัดโดยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยหน่วยงานบำบัดของเสียภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบำบัดของเสียเฉพาะอย่าต่อไป


ตัวอย่างเช่นของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ำภาชนะในการจัดเก็บเป็นถัง PE ชนิดทนกรดต่างและการกักกรองขนาด 20 ลิตรหรือเก็บไว้ในขวดแก้วมีฝาปิดมิดชิดโดยเก็บ 70-80% ของปริมาตรภาชนะและเก็บไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกควรวางในพื้นที่ห้อง

ทั้งนี้ของเสียประเภทสารออกซิไดซ์ซึ่งเอเจนต์แยกเก็บต่างหากโดยห้ามเก็บรวมกับสารประกอบไนโตรเจนที่เป็นต่างหรือต่างอินทรีย์หรือของแข็งอินทรีย์ที่มีฤทธิ์เป็นกลางของเหลวไวไฟและกรดอินทรีย์ของเสียที่เป็นเบสภาชนะในการจัดเก็บเป็นถัง PE ชนิดทนกรดต่างและการกักกรองขนาด 20 ลิตรมีฝาปิดมิดชิด (ไม่ควรเก็บในภาชนะที่ทำด้วยแก้ว)

2.3 การติดตามภาชนะบรรจุของเสีย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนกันของของเสียแต่ละประเภทซึ่งอาจทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงในกรณีที่เป็นสารที่เข้ากันไม่ได้จึงควรที่จะมีการติดตามภาชนะบรรจุของเสียให้เห็นอย่างชัดเจนโดยฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุของเสียควรมีลักษณะดังนี้

- ◆ มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนทำด้วยกระดาษสี
- ◆ ระบุหมายเลขและประเภทของของเสียตามที่กำหนดไว้ด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่เห็นชัดเจนเขียนด้วยหมึกชนิดnon-permanence และต้องติดให้แน่นป้องกันการลบและหลุดออก
- ◆ ระบุชนิดของของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในห้องปฏิบัติการบนฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุของเสียเพื่อจัดแยกประเภทของของเสียชนิดนั้นให้เห็นอย่างเด่นชัด
- ◆ ระบุอันตรายของของเสียบางประเภทโดยติดสัญลักษณ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลเช่นของเสียที่เป็นสารไวไฟติดสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสารไวไฟเป็นต้น
- ◆ ระบุช่วงเวลาของการเก็บของเสียชนิดนั้นเพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาและแจ้งให้ส่วนกลางทราบเพื่อที่จะได้เก็บรวบรวมให้กับหน่วยรวบรวมของเสียส่วนกลางต่อไป



ตัวอย่างฉลากของเสีย

3. การบันทึกปริมาณของเสีย

เพื่อเก็บบันทึกปริมาณของเสียในแต่ละห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบและสามารถที่จะติดตามรวบรวมและหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียเหล่านั้นจึงต้องมีการบันทึกประเภทชนิดและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในแต่ละวันลงในแบบฟอร์มการบันทึกของเสียประจำห้องปฏิบัติการของเสียที่ได้จากกิจกรรมในห้องปฏิบัติการทุกอย่างต้องมีการวัดปริมาณแล้วนำของเสียนั้นลงทิ้งในภาชนะบรรจุของเสียตามประเภทที่ถูกต้องและเหมาะสมและในทุกเดือนจะมีการจัดส่งบันทึกรวบรวมปริมาณของเสียและประเภทพร้อมส่งของเสียที่อยู่ภายในห้องปฏิบัติการไปยังหน่วยจัดเก็บรวบรวมของเสียส่วนกลาง

4. การรายงานปริมาณของเสีย

การรายงานปริมาณของเสียของห้องปฏิบัติการเป็นบันทึกรวบรวมปริมาณของเสียประเภทและปริมาณที่ส่งไปยังหน่วยจัดเก็บรวบรวมของเสียส่วนกลางเพื่อที่จะได้ดูการเคลื่อนไหวของประเภทและปริมาณของเสียภายในห้องปฏิบัติการต่อไป

5. ข้อควรระวังในการจัดการของเสีย

5.1 อย่าผสมหรือปรับสภาพสารเคมีหากไม่แน่ใจว่าจะเกิดปฏิกิริยาอันตรายหรือไม่โดยตรวจสอบรายการชื่อสารที่ห้ามผสม

5.2 ทุกครั้งที่เทสารลงถังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งคือเสื้อกาวน์แว่นตานิรภัยรองเท้าและอาจจะรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันปากและจมูกด้วยใช้กรวยช่วยในการเทสารและอย่าเทสารมากเกินไป

5.3 ขณะดำเนินการเทสารต้องให้มีการถ่ายเทหรือระบายอากาศภายในห้องได้โดยสะดวกหลังจากเก็บบรรจุของเสียแล้วทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย

5.4 ในกรณีที่สารเคมีหรือของเสียหกให้ทำตามขั้นตอนในเอกสาร HSDS (Hazardous Safety DataSheet) ที่จัดไว้ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานทดสอบ

5.5 ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรือสูดดมก๊าซอันตรายเข้าไปให้นำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนและแจ้งชื่อสารเคมีและหรือประเภทสารเคมีให้แพทย์ทราบ

ข้อปฏิบัติในการทิ้งของเสีย

ห้องปฏิบัติการควรมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. มีการจำแนกประเภทของเสียในห้องปฏิบัติการที่ใช้แล้ว ตามแนวทางบริษัทรีไซเคิลเอ็นจีเนียริง จำกัด กำหนดไว้
2. มีเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของเสียที่เหมาะสมเพื่อการเก็บรวบรวมบำบัด และกำจัดที่ปลอดภัย โดยอิงเกณฑ์ตามระบบมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
3. ใช้ภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมตามประเภทเช่น ไม่ใช้ภาชนะโลหะในการเก็บของเสียประเภทกรดหรือ chlorinated solvents ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยากับโลหะได้ในกรณีที่นำขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้วมาบรรจุของเสีย สารเคมีในขวดเดิมต้องไม่ใช่สารที่เข้ากันไม่ได้กับของเสีย นั้น เป็นต้น
4. ติดฉลากภาชนะบรรจุของเสียทุกชนิดอย่างถูกต้องและเหมาะสมและในกรณีที่ใช้ขวดสารเคมีเก่ามาบรรจุของเสียต้องลอกฉลากเดิมออกก่อน ฉลากของภาชนะบรรจุของเสียควรมีข้อมูลดังนี้
 - ข้อความระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น “ของเสีย”
 - ชื่อห้องปฏิบัติการ/ชื่อเจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ
 - ประเภทของเสีย/ประเภทความเป็นอันตราย

- ส่วนประกอบของของเสีย (ถ้าเป็นไปได้)
 - ปริมาณของเสีย
 - วันที่เริ่มบรรจุของเสีย
 - วันที่หยุดการบรรจุของเสีย
5. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสียอย่างสม่ำเสมอเช่น
- ไม่มีรอยรั่ว หรือรอยแตกร้าว
 - ฉลากสมบูรณ์มีข้อมูลครบถ้วน
 - ข้อความบนฉลากมีความชัดเจน ไม่จาง ไม่เลือน
6. บรรจุของเสียในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุของภาชนะ
7. มีพื้นที่/บริเวณที่เก็บของเสียที่แน่นอน
8. มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสมและรองรับปริมาณของเสียได้ทั้งหมดได้ หากเกิดการรั่วไหล
9. แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้และควรเก็บ/จัดวางของเสียที่เข้ากันไม่ได้ตามเกณฑ์การเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี (chemical incompatibility) โดยสามารถใช้เกณฑ์เดียวกับการจัดเก็บสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้
10. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากบริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉินเช่น ฝักบัวฉุกเฉิน อุปกรณ์สำหรับสารเคมีหก รั่วไหล อุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นต้น หากเกิดการหก/รั่วไหลของของเสีย จะไม่ทำให้อุปกรณ์ฉุกเฉินเหล่านั้นเกิดการปนเปื้อน
11. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดไฟ และเปลวไฟอย่างน้อย 25 ฟุต (7.6 เมตร) ทั้งนี้ควรพิจารณาจากขนาดของแหล่งความร้อน/แหล่งกำเนิดประกายไฟในห้องปฏิบัติการประกอบกันด้วย เช่น หากมีแหล่งที่ให้ความร้อนสูงมากอยู่ในห้องปฏิบัติการ ควรจัดวางภาชนะของเสียห่างจากแหล่งความร้อนมากกว่า 25 ฟุต (7.6 เมตร) เป็นต้น
12. การเก็บของเสียประเภทไวไฟในห้องปฏิบัติการ
- ไม่เกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร)
 - ถ้ามีเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ต้องจัดเก็บไว้ในตู้สำหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ
13. กำหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียที่อนุญาตให้เก็บได้ในห้องปฏิบัติการตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้เก็บของเสียไว้ในห้องปฏิบัติการ
- ปริมาณน้อยกว่า 55 แกลลอน (ประมาณ 200 ลิตร) ได้ไม่เกิน 90 วัน
 - ที่มากกว่า 55 แกลลอน ได้ไม่เกิน 3 วัน
- ทั้งนี้หากเป็นของเสียที่มีความเป็นอันตรายสูงเฉียบพลัน เช่น สารใน p-listed waste ของ US EPA ไม่ควรเก็บไว้มากกว่า 1 ลิตร (<http://www.epa.gov/osw/hazard/wastetypes/listed.htm>)
14. กำหนดระยะเวลาเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการ
- กรณีที่ของเสียพร้อมส่งกำจัด (ปริมาตร 80% ของภาชนะ) ไม่ควรเก็บไว้นานกว่า 90 วัน
 - กรณีที่ของเสียไม่เต็มภาชนะ (ปริมาตรน้อยกว่า 80% ของภาชนะ) ไม่ควรเก็บไว้นานกว่า 1 ปี

ตารางแสดงรายละเอียดการเก็บของเสีย เกณฑ์และระยะเวลาในการจัดเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการ

รายละเอียด	เกณฑ์	ระยะเวลาในการจัดเก็บของเสีย
ของเสียประเภทไวไฟ	ไม่เกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร)	-
	ถ้ามีเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร)	จัดเก็บไว้ในตู้สำหรับเก็บสารไวไฟ
ปริมาณรวมสูงสุด	ปริมาณน้อยกว่า 55 แกลลอน (ประมาณ 200 ลิตร)	ได้ไม่เกิน 90 วัน
	มากกว่า 55 แกลลอน	ได้ไม่เกิน 3 วัน
ระยะเวลาเก็บของเสีย	กรณีของเสียพร้อมส่งกำจัด (ปริมาตร 80% ของภาชนะ)	ไม่ควรเก็บไว้นานกว่า 90 วัน
	กรณีของเสียไม่เต็มภาชนะ (ปริมาตรน้อยกว่า 80% ของภาชนะ)	ไม่ควรเก็บไว้นานกว่า 1 ปี



ตัวอย่างการขนย้ายของเสีย

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการผสมของเสียต่างหมวดหมู่เข้าด้วยกันเป็นแนวทางในการจำแนกประเภทของเสียเช่น น้ำ-ตัวทำละลายอินทรีย์ตัวทำละลายที่มีคลอรีน-ไม่มีคลอรีน โปรท-โลหะหนักอื่นของเสียที่มีไซยาไนด์-ของเสียที่ไม่มีไซยาไนด์ เป็นต้น

การผสมของเสียต่างประเภทเข้าด้วยกัน อาจทำให้เกิดอันตรายอื่นตามมาที่คาดไม่ถึงเช่นการผสมของเสียที่ประกอบด้วย กรดไนตริกกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ อาจทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงถึงขั้นระเบิดและปลดปล่อยแก๊สพิษออกมาในปริมาณมาก อาจทำให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

Chloroform + Methanol = High Toxic Waste
 Hydrogen peroxide + Sodium bicarbonate = Oxidizing Waste

2. ของเสียที่เป็นของผสมต้องจัดหมวดหมู่ตาม องค์ประกอบที่เป็นอันตรายมากกว่า เช่น ของเสียที่มีไซยาไนด์-ของเสียที่ไม่มีไซยาไนด์ต้องจัดเป็นของเสียที่มีไซยาไนด์ หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดของเสียที่มีน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ผสมกันในอัตราส่วนระหว่าง 5 – 95% ซึ่งจะต้องจำแนกเป็นของเสียพิเศษ

3. ตัวทำละลายที่ได้จาก HPLC ชนิด reverse phase ให้พิจารณาองค์ประกอบถ้ามีน้ำเป็นหลักจัดเป็น Miscellaneous aqueous waste ถ้ามี organic เป็นหลักจัดเป็น organic waste ตามชนิดของตัวทำละลายที่ใช้ เช่น เมทานอล – Oxygenated, Acetonitrile – NPS เป็นต้น

4. ใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับชนิดของของเสีย เช่น ไม่ควรใช้ภาชนะโลหะกับสารกัดกร่อน ภาชนะพลาสติกกับสารออกซิไดซ์ เป็นต้น

5. ใช้ภาชนะขนาดมาตรฐานคือ แกลลอนพลาสติก 20 ลิตร ขวดแก้ว ขนาด 1.0, 2.5, 4.0 ลิตร ปี๊ปโลหะ 18 ลิตร ที่มีสภาพสมบูรณ์หรือถุงพลาสติกหนา

หมายเหตุ กรณีถุงพลาสติกให้ระบุน้ำหนักของสารเป็นกิโลกรัมเศษของกิโลกรัมให้ปัดเป็นกิโลกรัมต่อไปและแต่ละถุงไม่ควรหนักเกิน 5 กิโลกรัม

ระบบการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการหน่วยเครื่องมือกลาง

ผู้ปฏิบัติงานศึกษาเอกสารการจำแนกประเภทของเสียที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ



ผู้ปฏิบัติงานจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ



บรรจุของเสียในภาชนะความจุไม่เกิน 80% บันทึกปริมาณและประเภทของเสียให้ชัดเจน

พร้อมติดฉลากจัดเก็บภายในห้องปฏิบัติการ K 639



ผู้ปฏิบัติงานลงบันทึกข้อมูลรายการของเสียใน

บัญชีและรายงานข้อมูลสารเคมีหรือวัสดุของเสียจากห้องปฏิบัติการที่ส่งกำจัด

(CIF_K649-ESPreL3.1.2-F01)



ผู้ดูแลตรวจเช็คของเสีย ฉลากของเสีย และภาชนะบรรจุ รอส่งกำจัด

และรวบรวมรายการของเสียเพื่อนำส่งกำจัด โดยนัดหมายวันและส่งรายการของเสียไปยังเจ้าหน้าที่ของคุณะ



ผู้ดูแลขนย้ายของเสียตามขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ(CIF_K649-ESPreL2.3.2)

โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการส่งขยะอันตรายของคุณะ ไปยังจุดพักขยะของคุณะ

และจัดเก็บของเสียตามประเภท



เจ้าหน้าที่กำจัดของเสียของคุณะดำเนินการส่งบริษัทรับกำจัดโดยบริษัทรีไซเคิลเอ็นจีเนียร์

การบำบัดและกำจัดของเสีย

การจัดการของเสียที่กำจัดได้ด้วยตนเอง

1. ของเสียที่สามารถทิ้งลงถังขยะได้

ของเสียที่เป็นของแข็งบางชนิดอาจต้องพิจารณาเพื่อให้ทิ้งอย่างปลอดภัย ตัวอย่างของเสียสามารถจัดเป็นขยะมูลฝอยทั่วไปและทิ้งลงถังขยะได้เลย เช่น

- สารดูดความชื้น เช่น โซเดียมซัลเฟต (Na_2SO_4), แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO_4) ที่ไม่ปนเปื้อนสารละลายอินทรีย์ สารเคมีที่เป็นพิษ สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน สารออกซิไดซ์ หรือสารไวไฟ
- กระดาษกรองใช้แล้วที่ไม่ปนเปื้อนสารละลายอินทรีย์ สารเคมีที่เป็นพิษ สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสารออกซิไดซ์ หรือสารไวไฟ
- **เกล็ดที่ไม่มีพิษ** ไม่เป็นอันตราย คือ เกล็ดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สารประกอบจากไอออนอันตราย ดังต่อไปนี้
 - 1) แคตไอออนของโลหะหนักอันตราย เช่น ปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), ตะกั่ว (Pb) ฯลฯ
 - 2) แอนไอออนของอันตราย เช่น ไนเตรต (NO_3^-), เปอร์คลอเรต (ClO_4^-), ไซยาไนด์ (CN^-) ฯลฯ
- **เศษแก้วที่สะอาด** ไม่ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตราย ควรรวบรวมใส่กล่องกระดาษเพื่อป้องกันอันตรายจากคมเศษแก้วก่อนทิ้งโดยจำแนกเป็นของแข็งที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ (Incombustible Solid) ของเสียที่สามารถเทลงท่อน้ำทิ้งได้

ของเสียที่เป็นของเหลวหรือสารละลายบางชนิดสามารถทิ้งลงท่อน้ำทิ้งได้เลย

ต้องเปิดน้ำตามลงไปมาก ๆ เพื่อเจือจางของเสียดังกล่าว เช่น

- สารละลายของเกล็ดที่ไม่มีพิษ ไม่เป็นอันตราย
- ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีพิษน้อยและผสมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ เช่น กลีเซอรอล หรือเอทานอล ที่มีปริมาตรรวมน้อยกว่า 50 มิลลิลิตร และไม่มีสารอื่นที่เป็นพิษเป็นองค์ประกอบ
- สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเบสเจือจาง (ความเข้มข้นต่ำกว่า 10%) และมีปริมาตรน้อยกว่า 1 ลิตร
- สารละลายที่มีไอออนโลหะที่เป็นพิษน้อยและมีปริมาณไม่มากนัก เช่น Fe, Al, Mn, Zn, Mg, Ca และไอออนของธาตุหมู่ 1 (โลหะอัลคาไลน์)

2. ของเสียที่ต้องผ่านการบำบัดที่เหมาะสมก่อนทิ้ง

เป็นตัวอย่งของเสียจากห้องปฏิบัติการที่สามารถบำบัดเองได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนจึงจะทิ้งได้ โดยอาจเก็บรวบรวมไว้จนมีปริมาณมากพอก่อนจึงค่อยบำบัดก็ได้ แต่ไม่ควรเก็บไว้เกินกว่า 6 เดือน

1) สารละลายที่เป็นกรดหรือเบสความเข้มข้นสูงหรือมีปริมาณมากสารละลายที่เป็นกรดหรือเบสดังกล่าวจะต้องไม่ปนเปื้อนโลหะหนักหรือสารอันตรายอื่น ๆ สามารถนำมาบำบัดโดยการสะเทินให้เป็นกลางก่อน

- สารละลายเป็นกรดให้สะเทินด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO_3)
- สารละลายเป็นเบสให้สะเทินด้วยกรดอะซิติก (CH_3COOH)

ตรวจสอบฤทธิ์ความเป็นกรดเบสก่อนทิ้งเสมอ และต้องเปิดน้ำไหลตามลงไปให้พอปริมาณมาก ๆ หากมีของเสียทั้งที่เป็นกรดและเป็นเบสอยู่ สามารถนำของเสียทั้งสองมาสะเทินกันเองได้

2) สารประกอบไซยาไนด์สารประกอบที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- เกล็ดไซยาไนด์ของธาตุหมู่ 1 (โลหะอัลคาไลน์) และธาตุหมู่ 2 (อัลคาไลน์เอิร์ธ), สารประกอบเชิงซ้อนของไซยาไนด์ (cyano-complex) เช่น $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$, $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ เป็นต้น

- สารอินทรีย์ที่สามารถสลายตัวให้ HCN ได้ เช่น cyanohydrin, trimethylsilyl cyanide (TMSCN) เป็นต้น แต่ไม่รวมสารประกอบไนไตรล์ทั้งแบบอะลิฟาติก (R-CN) และอะโรมาติก (Ar-CN) สามารถบำบัดสารในกลุ่มนี้ได้โดยทำปฏิกิริยากับสารละลายไฮโปคลอไรต์ (ClO⁻) ในสภาวะที่เป็นเบส ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบว่าไม่มีไซยาไนด์ไอออนเหลืออยู่โดยใช้ Prussian Blue Test ก่อนทิ้งลงท่อน้ำทิ้งเสมอ หมายเหตุ

- สารละลายไฮโปคลอไรต์ที่มีขายตามท้องตลาดคือ ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาว

- Prussian Blue Test คือการทดสอบไซยาไนด์ด้วยสารละลาย FeSO₄ แล้วปรับให้เป็นกรดด้วยกรดแอมโมเนียม กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดไนตริก หากสารละลายเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินแสดงว่ายังมีไซยาไนด์อยู่

3) สารประกอบซัลไฟด์หรือไทออลสารประกอบที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ สารอินทรีย์ซัลไซด์ (organic sulfide) และสารประกอบไทออล (thiol) เช่น mercaptans เป็นต้น ซึ่งสามารถทำลายได้ด้วยการออกซิไดส์โดยทำปฏิกิริยากับสารละลายไฮโปคลอไรต์ ในสภาวะที่เป็นเบสเช่นเดียวกับการบำบัดสารประกอบไซยาไนด์

4) สารที่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำหรืออากาศสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มนี้มีหลายชนิด ได้แก่

- สารประกอบ acid halide, anhydrous inorganic halide เช่น PCl₅, SOCl₂, POCl₃, AlCl₃, BF₃

- สารประกอบ metal hydride เช่น CaH₂, LiAlH₄, NaH

- ของแข็งโลหะอัลคาไลน์ เช่น Li, Na, K

- สารประกอบ organometallic reagent เช่น BuLi, Grignard reagent สารเคมีอันตรายเหล่านี้ หากจัดเป็นของเสียที่ต้องกำจัดทิ้ง ควรทำลายทิ้งโดยนำไปทำปฏิกิริยากับน้ำหรือแอลกอฮอล์อย่างระมัดระวังและต้องทำในตู้ดูดควันเท่านั้น เนื่องจากปฏิกิริยาจะทำให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนเฮไลด์ (HX) หรือแก๊สไฮโดรเจน (H₂) ได้ทั้งนี้ เมื่อสารเคมีดังกล่าวถูกทำลายหมดแล้ว ให้ปรับสารละลายให้เป็นกลางก่อนทิ้งด้วยแต่สำหรับสารอะลูมิเนียมไฮไดรด์ (LiAlH₄) ให้ทำลายทิ้งโดยใช้เอทิลอะซิเตต (CH₃COOC₂H₅) จะไม่เกิดแก๊สไฮโดรเจน ทำให้การทำลายสารนี้มีความปลอดภัยมากขึ้น

3. ของเสียที่ห้ามทิ้งลงถังขยะหรือเทลงท่อน้ำทิ้งเด็ดขาด

- เศษแก้วที่ปนเปื้อนสารอันตราย หรือภาชนะที่บรรจุสารที่เป็นอันตรายและยังไม่ได้ล้างให้สะอาด

- เศษโลหะที่มีคม เช่น ใบมีด เข็มฉีดยา ต้องนำไปใส่กล่องเพื่อป้องกันอันตรายจากความแหลมคม

- ซิลิกาเจลหรือผงอะลูมินาที่ปนเปื้อนสารละลายอินทรีย์ทุกชนิด

- ขยะของแข็งที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักที่เป็นพิษ

- น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ

- สารละลายพอลิเมอร์หรือมอนอเมอร์ทุกชนิด

- ตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ

- ตัวทำละลายอินทรีย์ที่เป็นสารประกอบที่มีคลอรีนอยู่ในโครงสร้าง

- ตัวทำละลายที่มีความเป็นพิษสูง ถึงแม้ว่าจะละลายน้ำได้ดี เช่น เมทานอล (CH₃OH), อะซิโตนไนไตรล์ (CH₃CN), ไดออกเซน (dioxane: C₄H₈O₂)

- ฟีนอลและอนุพันธ์ของฟีนอล เช่น ครีซอล, รีซอร์สซินอล

- สารละลายที่มีโลหะหนักที่เป็นพิษสูงปนเปื้อน เช่นปรอท (Hg), โครเมียม (Cr), สารหนู (As), ตะกั่ว (Pb), แคดเมียม (Cd), ทองแดง (Cu), นิกเกิล (Ni), แบเรียม (Ba) เป็นต้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะออกซิเดชันใดก็ตาม

การจัดเก็บของเสียเพื่อรอส่งกำจัด

บริเวณที่เก็บของเสียต้องอยู่ห่างจากสารเคมีอื่น ๆ ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน ห่างจากอ่างน้ำและ บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ด้วยภาชนะที่ใช้บรรจุของเสียต้องติดฉลากที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ซึ่งข้อมูลที่ จำเป็นต้องระบุไว้บนฉลากนั้นควรมีข้อมูลสำคัญอย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้

- ข้อความที่ระบุว่าภาชนะนี้เป็นภาชนะบรรจุของเสีย
- ชื่อห้องปฏิบัติการหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของของเสีย
- ประเภทของเสีย (ตามระบบที่จำแนกไว้)
- ส่วนประกอบของของเสีย ชื่อสารและความเข้มข้นโดยประมาณ
- ปริมาณของของเสียที่บรรจุอยู่ภายใน (ไม่ควรเกิน 80% ของความจุ)
- วันที่เริ่มบรรจุของเสีย

การจัดเก็บของเสียอันตราย

1. ของเสียอันตรายเก็บไว้ในขวดแก้วแยกกัน
2. ของเสียที่เป็นส่วนประกอบของน้ำควรเก็บไว้ในขวดพลาสติกชนิด Polyethylene
3. ภาชนะควรมีจุกปิดแน่นและมีฉลากระบุชนิดของของเสีย
4. ติดรหัส แยกประเภทชัดเจนและวันที่เก็บของเสีย
5. จัดเก็บในห้องปฏิบัติการให้เป็นหมวดหมู่และมีการจดบันทึกชนิดและปริมาณของเสียในใบสำรวจของเสีย เพื่อรอกำจัดต่อไป

ความเป็นพิษของของเสียอันตราย แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. Acute hazardous waste
 - Oral toxicity :LD50 (rat) less than 50 mg/kg
 - Inhalation toxicity : LD50 less than 25 mg/m³
 - Dermal toxicity : LD50 less than 200 mg/kg
2. Specific hazardous waste
 - Flammability : Flash point less 32 °C
 - Corrosively : pH value than 2 or more than 12
 - Reactivity : react with / acid to produce toxic gases
 - Radioactivity : emit radiation more than 0.1

แนวทางปฏิบัติการบำบัดของเสียก่อนทิ้งและก่อนส่งกำจัดของห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการมีแนวทางในการบำบัดของเสียเบื้องต้น ดังนี้

1. การลดปริมาณเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นแล้วต่างจากการลดการเกิดของเสีย (Reduce) เช่น มีตัวทำละลายเป็นน้ำสามารถลดปริมาณด้วยการปล่อยให้ตัวทำละลายระเหยไปเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ต้องประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยอื่นๆ ด้วย

2. การปรับพีเอชให้เป็นกลาง เช่น สารละลายกรดหรือเบสเข้มข้น ควรผ่านการปรับพีเอชให้เป็นกลางก่อนทิ้งลงท่อน้ำทิ้ง ในกรณีที่ไม่มีโลหะหนักหรือไอออนที่เป็นอันตรายอื่นๆ อยู่ หรือส่งกำจัดตามความเหมาะสม

3. สารที่มีความเป็นอันตรายเฉพาะอื่นๆ เช่น สารเคมีที่มีพิษร้ายแรง สารเคมีที่ไวต่อน้ำ-อากาศ ตัวทำละลายออกซิไดส์ ควรบำบัดเบื้องต้นหรือลดความเป็นอันตราย โดยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากเอกสาร SDS (Safety Data Sheet) หรือแหล่งอ้างอิงอื่นๆ ที่เชื่อถือได้

หลักการทั่วไปของการกำจัดของเสีย ได้แก่

- ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่ไม่มีสารอันตราย (contamination-free) สามารถนำไปจัดการได้เช่นเดียวกับ ขยะที่ไม่เป็นอันตราย (non-hazardous waste)

- ของเสียอันตรายที่ผ่านการบำบัดจนไม่มีอันตรายแล้ว ทิ้งได้เช่นเดียวกับของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

- ของเสียที่ไม่สามารถกำจัดได้เอง ต้องส่งกำจัดผ่านบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยควรมีมาตรการลดปริมาณและ/หรือความเป็นอันตรายก่อนส่งกำจัด

- การขนส่งของเสียเพื่อส่งไปกำจัดต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คนขับรถขนส่งของเสียต้องมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดพิเศษ มีรายละเอียดของต้นทางปลายทางของการขนส่งชนิดและปริมาณของเสีย ที่เรียกว่า เอกสารกำกับการขนส่งของเสีย หรือ manifest ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับ การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ขนส่งของเสียอันตราย

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัด และ กำจัดของเสียอันตราย