



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

**รายงานการสำรวจอาคารเบื้องต้นจากเหตุแผ่นดินไหว
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล**

จากการสำรวจอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทีมวิศวกรของคณะวิทยาศาสตร์และจากหน่วยงานเอกชนภายนอก โดยใช้หลักการปฏิบัติตามคู่มือ สำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว จากกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย สามารถสรุปผลการสำรวจเบื้องต้น ได้ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

จากการสำรวจอาคารทั้งหมด 16 อาคาร พบว่า อาคารไม่มีความเสียหายหรือเสียหายเล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อชั้นโครงสร้างของอาคาร รวมถึงมีการตรวจสอบระบบน้ำประปาและระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินยังทำงานได้ปกติไม่พบความเสียหายใด **สามารถเข้าใช้งานอาคารได้โดยปกติ**

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

จากการสำรวจอาคารวิทยาศาสตร์ 1 2 3 และ 4 รวมทั้ง อาคารบรรยาย L1 และ L2 ไม่พบรอยร้าวที่โครงสร้างเสาและคานของอาคารใด ๆ พบเพียงรอยร้าวเดิมที่ผนังของอาคารวิทยาศาสตร์ 3 ซึ่งไม่พบว่าเสียหายเพิ่มเติมแต่อย่างใด **สามารถเข้าใช้งานอาคารได้โดยปกติ**

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2568