ENG-POWER SERVICES CO.,LTD

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล พญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ที่ตั้งวาล์วน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาจารย์/ธุรการเข้าหน้าที่	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเหมาะสม และต่อเนื่อง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		ดูหมดมีของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเหมาะสม และต่อเนื่อง		ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ นาทีหรือน้อยกว่า 15 นาที		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		ดูหมดมีของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB				
1	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.1	2	27/7/68	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/			ธนกร		แรงดันน้ำต่ำ
2	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.1	2	27/7/68	ไม่มีจุดติดตั้งวาล์วฉุกเฉิน										/		/		/		/		/		/			ธนกร		
3	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.2	2	27/7/68	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/			ธนกร		
4	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.2	2	27/7/68	ไม่มีจุดติดตั้งวาล์วฉุกเฉิน										/		/		/		/		/		/			ธนกร		
5	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.3	3	27/7/68	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/			ธนกร		
6	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.3	3	27/7/68	ไม่มีจุดติดตั้งวาล์วฉุกเฉิน										/		/		/		/		/		/			ธนกร		
7	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.4	4	27/7/68	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/			ธนกร		
8	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.4	4	27/7/68	ไม่มีจุดติดตั้งวาล์วฉุกเฉิน										/		/		/		/		/		/			ธนกร		
9	เฉลิมพระเกียรติ(K)	404	4		ไม่มีจุดติดตั้งวาล์วฉุกเฉิน										✓		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	ฝึกหัด	
10	เฉลิมพระเกียรติ(K)	405	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	ฝึกหัด	
11	เฉลิมพระเกียรติ(K)	406	4		ไม่มีจุดติดตั้งวาล์วฉุกเฉิน										✓		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	ฝึกหัด	
12	เฉลิมพระเกียรติ(K)	407	4		ไม่มีจุดติดตั้งวาล์วฉุกเฉิน										✓		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	ฝึกหัด	
13	เฉลิมพระเกียรติ(K)	417	4		ไม่มีจุดติดตั้งวาล์วฉุกเฉิน										✓		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]		
14	เฉลิมพระเกียรติ(K)	418	4		ไม่มีจุดติดตั้งวาล์วฉุกเฉิน										/		/		/		/		/		/			[illegible]	สินธาทิ	
15	เฉลิมพระเกียรติ(K)	419	4		ไม่มีจุดติดตั้งวาล์วฉุกเฉิน										/		/		/		/		/		/			[illegible]	สินธาทิ	

หมายเหตุ		/	มีการทำ PM
Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	× ไม่มีการทำ PM
จิตรา บางปลาเสือ	[illegible]		สถานะ N : ปกติ AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล พญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาจารย์/ธุรการเจ้าหน้าที่	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวา		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเต่มปรมาณ และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ นาทีนานอย่างไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปากวาดและมือจับการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		คุณภาพน้ำของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวา		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเต่มปรมาณ และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ นาทีนานอย่างไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปากวาดและมือจับการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		คุณภาพน้ำของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	วัน/เดือน/ปี	Technician	ธุรการเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
41	เฉลิมพระเกียรติ(K)	542	5		ไม่มีจุดติดตั้งอ่างล้างฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		1/04/68	✓		
42	เฉลิมพระเกียรติ(K)	549	5		ไม่มีจุดติดตั้งอ่างล้างฉุกเฉิน												/		/		/		/		/		/					
43	เฉลิมพระเกียรติ(K)	551	5																													
44	เฉลิมพระเกียรติ(K)	556	5		ไม่มีจุดติดตั้งอ่างล้างฉุกเฉิน																											

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จิรสุดา บางประเสริฐ	[illegible]	

/	มีการทำ PM	
×	ไม่มีการทำ PM	
ค่าสถานะ	N : ปกติ	AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER SERVICES CO., LTD.

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล พญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาจารย์/ธุรการ/เจ้าหน้าที่	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเต่มแรง และต่อเนื่อง		ไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปริมาณและเนื้อที่การใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		จุดหยุดของน้ำไม่ร้อนหรือเย็นไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเต่มแรง และต่อเนื่อง		ไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปริมาณและเนื้อที่การใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		จุดหยุดของน้ำไม่ร้อนหรือเย็นไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB				
16	เฉลิมพระเกียรติ(K)	421	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		ไม่มีจุดติดตั้งล้างตาฉุกเฉิน												31/07/68			
17	เฉลิมพระเกียรติ(K)	435	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		31/07/68		ปิรนุช	
18	เฉลิมพระเกียรติ(K)	439	4		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		31/07/68			
19	เฉลิมพระเกียรติ(K)	442	4		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		31/07/68		ปิรนุช	
20	เฉลิมพระเกียรติ(K)	449	4		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		31/07/68			
21	เฉลิมพระเกียรติ(K)	451	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		31/07/68			
22	เฉลิมพระเกียรติ(K)	456	4		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		31/07/68			
23	เฉลิมพระเกียรติ(K)	505	5																													
24	เฉลิมพระเกียรติ(K)	507	5		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		1/08/68		มีธา	
25	เฉลิมพระเกียรติ(K)	509	5		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน																											
26	เฉลิมพระเกียรติ(K)	517	5		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		1/08/68		มีธา	
27	เฉลิมพระเกียรติ(K)	519	5		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน																											
28	เฉลิมพระเกียรติ(K)	521	5		✓		✓		✓		✓		✓		✓		ไม่มีจุดติดตั้งล้างตาฉุกเฉิน												1/08/68		มีธา	
29	เฉลิมพระเกียรติ(K)	535	5		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		1/08/68		ปิรนุช	
30	เฉลิมพระเกียรติ(K)	539	5		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		1/08/68			

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	/	มีการทำ PM
ชินรุต บางปรางสิริธ	วุฒิวัฒน์		×	ไม่มีการทำ PM
			ทำสถานะ	N : ปกติ AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล พญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	จัน	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาจารย์/ธุรการ/เจ้าหน้าที่ที่ตรวจ	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง		ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปิดวาล์วและล็อคการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง		ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปิดวาล์วและล็อคการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	วัน/เดือน/ปี	Technician		
31	เฉลิมพระเกียรติ(K)	605	6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×		×		×		×		×		×			อุ๊ดม		
32	เฉลิมพระเกียรติ(K)	607	6		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓				ปรเมษ		
33	เฉลิมพระเกียรติ(K)	617	6		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓						
34	เฉลิมพระเกียรติ(K)	619	6		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓				อัญรัตน์		
35	เฉลิมพระเกียรติ(K)	621	6														ไม่มีจุดที่ล้างตาฉุกเฉิน															
36	เฉลิมพระเกียรติ(K)	635	6																													ปรับปรุงอาคาร
37	เฉลิมพระเกียรติ(K)	638	6		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน																											ปรับปรุงอาคาร
38	เฉลิมพระเกียรติ(K)	639	6		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน																											ปรับปรุงอาคาร
39	เฉลิมพระเกียรติ(K)	651	6																													ปรับปรุงอาคาร
40	เฉลิมพระเกียรติ(K)	652	6		ไม่มีจุดติดตั้งอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓					ปรับปรุงอาคาร
		641	6														✓		✓		✓		✓		✓		✓				ปรเมษ	

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
สุพัฒนา สุนทรอนงค์	ศรีวงษ์	

/ มีการทำ PM

× ไม่มีการทำ PM

สถานะ N : ปกติ AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER SERVICES CO., LTD.

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล พญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาการ/จุดการแก้ไขหน้างาน	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ นาทีเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปากระบะต้องการใช้งาน ณ จุดคงที่		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ นาทีเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปากระบะต้องการใช้งาน ณ จุดคงที่		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	วัน/เดือน	Technician		
1	กายวิภาคศาสตร์(B)	กายวิภาคศาสตร์	1/ห้องน้ำหญิง	18/8/68	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
2	กายวิภาคศาสตร์(B)	ชีวเคมี	3/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
3	กายวิภาคศาสตร์(B)	ชีววิทยา	4/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
4	กายวิภาคศาสตร์(B)	สรีรวิทยา/เภสัชวิทยา	5/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
5	กายวิภาคศาสตร์(B)	จุลชีววิทยา	6/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

/ มีการทำ PM

× ไม่มีการทำ PM

ค่าสถานะ N : ปกติ AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER SERVICES CO.,LTD

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล พญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน
ประเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาจารย์/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปิดวาล์วและล็อคการใช้งาน ณ จุดตั้งตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางการเข้าถึงอุปกรณ์		จุดหมุนของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องละอองฝอย ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปิดวาล์วและล็อคการใช้งาน ณ จุดตั้งตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางการเข้าถึงอุปกรณ์		จุดหมุนของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องละอองฝอย ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	วัน/เดือน/ปี	Technician		หมายเหตุ
1	ปริคลินิค (PR)	พยาธิชีววิทยา	1/ห้องน้ำหญิง	29/4/68																											ปราณี	
2	ปริคลินิค (PR)	พยาธิชีววิทยา	2/ห้องน้ำหญิง	29/7/68	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/			ธนภร	ปราณี	
3	ปริคลินิค (PR)	ชีวเคมี	3/ห้องน้ำหญิง	29/7/68	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/			ธนภร	ไพศิลป์	
4	ปริคลินิค (PR)	ตรีววิทยา	4/ห้องน้ำหญิง	29/4/68	/		/		/		/		/		/		ไม่มีจุดที่ล้างตาฉุกเฉิน															
5	ปริคลินิค (PR)	ตรีววิทยา	4/ข้างห้อง ธุรการภาค	29/4/68	ไม่มีจุดฝักบัวฉุกเฉิน												/		/		/		/		/		/				ธีรพล	
6	ปริคลินิค (PR)	407	407	29/4/68	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/					จาวี่น้ำวี่น้ำไม่ไหล
7	ปริคลินิค (PR)	เภสัชวิทยา	5/ห้องน้ำหญิง	29/4/68	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/			กฤตอ	[illegible]	
8	ปริคลินิค (PR)	จุลชีววิทยา	6/ห้องน้ำหญิง	29/7/68	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/			ธนภร	ศิริวรรณ	

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ธนภร	ศิริวรรณ	

/ มีการทำ PM
× ไม่มีการทำ PM
สำหรับ N : ปกติ AB : ผิดปกติจำเป็น

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล พญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ที่ฉีดล้างฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาการ/ปัญหาการดำเนินงาน	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/นิ้วนาทีไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปากวาดละอ็อคการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/นิ้วนาทีไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปากวาดละอ็อคการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	วัน/เดือน/ปี	Technician		หมายเหตุ
1	ชีววิทยาใหม่ (N)	พฤกษศาสตร์	2/ห้องน้ำหญิง		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		14/7/68	ธนกร		
2	ชีววิทยาใหม่ (N)	พฤกษศาสตร์	3/ห้องน้ำหญิง		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		14/7/68	ธนกร		
3	ชีววิทยาใหม่ (N)	ชีววิทยา	4/ห้องน้ำหญิง		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		14/7/68	ธนกร		
4	ชีววิทยาใหม่ (N)	ชีววิทยา	5/ห้องน้ำหญิง		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		14/7/68	ธนกร	น้ำไม่ไหลเบา	

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ธนกร		

/ มีการทำ PM

× ไม่มีการทำ PM

สถานะ N : ปกติ AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล พญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวฉุกเฉิน (Emergency Shower) น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ยเฉลี่ยและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ นิ้วนาทีไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปริมาณและอัตราการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash) น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ยเฉลี่ยและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ นิ้วนาทีไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปริมาณและอัตราการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		Date	Service By	อาการ/ลูกการแก้ไขหน้างาน	Remark
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	ว/ดป	Technician		หมายเหตุ
1	อาคารเคมี (C)	เคมี	2/ห้องน้ำชาย		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		14/7/68	ธนกร	ปกติ	
2	อาคารเคมี (C)	เคมี	3/ห้องน้ำชาย		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		14/7/68	ธนกร	ปกติ	
3	อาคารเคมี (C)	เคมี	4/ห้องน้ำชาย		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		14/7/68	ธนกร	ปกติ	
4	อาคารเคมี (C)	เคมี	5/ห้องน้ำชาย		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		14/7/68	ธนกร	ปกติ	
5	อาคารเคมี (C)	เคมี	5/ประตูไปตึกR		X		X		X		X		X		X		/		/		/		/		/		/		14/7/68	ธนกร	ปกติ	มีนกมาทำรัง
6	อาคารเคมี (C)	เคมี	6/ห้องน้ำชาย		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		14/7/68	ธนกร	ปกติ	

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ธนกร	[illegible]	

/ มีการทำ PM

× ไม่มีการทำ PM

คำสถานะ N : ปกติ AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER SERVICES CO.,LTD

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล หญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาจารย์/ธุรการห้องหน้าที่ภาควิชา	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำอย่างแรงและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/นาที นานไม่น้อยกว่า 15 นาที		ป้ายวาละเมียดการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำอย่างแรงและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/นาที นานไม่น้อยกว่า 15 นาที		ป้ายวาละเมียดการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	วว/ดด/ปป	Technician	ธุรการ/เจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.1	2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
2	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.1	2		ไม่มีจุดติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓					
3	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.2	2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
4	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.2	2		ไม่มีจุดติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓			รุ่งโรจน์		
5	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.3	3		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		29/11/68	กฤตพร		
6	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.3	3		ไม่มีจุดติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓					
7	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.4	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
8	เฉลิมพระเกียรติ(K)	MDL.4	4		ไม่มีจุดติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓					
9	เฉลิมพระเกียรติ(K)	404	4		ไม่มีจุดติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	✓	ปิยนาถ	
10	เฉลิมพระเกียรติ(K)	405	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	✓	ปิยนาถ	
11	เฉลิมพระเกียรติ(K)	406	4		ไม่มีจุดติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	✓	ปิยนาถ	
12	เฉลิมพระเกียรติ(K)	407	4		ไม่มีจุดติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	✓	ปิยนาถ	
13	เฉลิมพระเกียรติ(K)	417	4		ไม่มีจุดติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	✓	รุ่งโรจน์	
14	เฉลิมพระเกียรติ(K)	418	4		ไม่มีจุดติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	✓	ปิ	
15	เฉลิมพระเกียรติ(K)	419	4		ไม่มีจุดติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	✓	ปิยนาถ	คอท่อล้างตาโยก

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จิรายุ	รุ่งโรจน์	

/	มีการทำ PM
×	ไม่มีการทำ PM
คำสถานะ	N : ปกติ / AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER SERVICES CO., LTD.

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล พญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาจารย์/จุดการเข้าหน้าที่	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเสมอ และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปากระบะฝักบัวการใช้งาน ณ จุดที่ตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		จุดนนูนของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องระบายได้ ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเสมอ และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที		ปากระบะฝักบัวการใช้งาน ณ จุดที่ตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		จุดนนูนของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องระบายได้ ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	วว/ดด/ปป	Technician	ชื่อการเข้าหน้าที่	หมายเหตุ
16	เฉลิมพระเกียรติ(K)	421	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		ไม่มีจุดที่ล้างตาฉุกเฉิน												27/11/68	[illegible]		
17	เฉลิมพระเกียรติ(K)	435	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	[illegible]		
18	เฉลิมพระเกียรติ(K)	439	4		ไม่มีจุดที่ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	[illegible]		
19	เฉลิมพระเกียรติ(K)	442	4		ไม่มีจุดที่ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	[illegible]	[illegible]	
20	เฉลิมพระเกียรติ(K)	449	4		ไม่มีจุดที่ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	[illegible]		
21	เฉลิมพระเกียรติ(K)	451	4														✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	[illegible]		
22	เฉลิมพระเกียรติ(K)	456	4		ไม่มีจุดที่ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	[illegible]		
23	เฉลิมพระเกียรติ(K)	505	5		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	[illegible]		
24	เฉลิมพระเกียรติ(K)	507	5		ไม่มีจุดที่ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	[illegible]		
25	เฉลิมพระเกียรติ(K)	509	5		ไม่มีจุดที่ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	[illegible]		
26	เฉลิมพระเกียรติ(K)	517	5		ไม่มีจุดที่ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												/		/		/		/		/		/		27/11/68	[illegible]	[illegible]	
27	เฉลิมพระเกียรติ(K)	519	5		ไม่มีจุดที่ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												/		/		/		/		/		/		27/11/68	[illegible]		
28	เฉลิมพระเกียรติ(K)	521	5		/		/		/		/		/		/		ไม่มีจุดที่ล้างตาฉุกเฉิน												27/11/68	[illegible]		
29	เฉลิมพระเกียรติ(K)	535	5														✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	[illegible]	[illegible]	
30	เฉลิมพระเกียรติ(K)	539	5		ไม่มีจุดที่ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	[illegible]	[illegible]	
	หมายเหตุ	642	5														✓		✓		✓		✓		✓		✓		27/11/68	[illegible]	[illegible]	มีการทำ PM

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	×	ไม่มีการทำ PM
[illegible]	[illegible]		ค่าสถานะ	N : ปกติ / AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER SERVICES CO., LTD.

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล หญ่าไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาจารย์/ธุรการหน้าห้อง	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวา		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำและน้ำแรงและต่อเนื่อง		ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ นาทีนานไม่น้อยกว่า 15 นาที		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางเข้าถึงอุปกรณ์		ฉุดหยุดน้ำของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวา		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำและน้ำแรงและต่อเนื่อง		ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ นาทีนานไม่น้อยกว่า 15 นาที		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางเข้าถึงอุปกรณ์		ฉุดหยุดน้ำของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	วว/ดด/ปป	Technician		
41	เฉลิมพระเกียรติ(K)	542	5		ไม่มีฉุดฉีดฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												/		/		/		/		/		/		26/11/61			
42	เฉลิมพระเกียรติ(K)	549	5		ไม่มีฉุดฉีดฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												/		/		/		/		/		/		26/11/61	ธนพล	วิไลลักษณ์	
43	เฉลิมพระเกียรติ(K)	551	5		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		26/11/61	คุณ		
44	เฉลิมพระเกียรติ(K)	556	5		ไม่มีฉุดฉีดฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												/		/		/		/		/		/		26/11/61			

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
[illegible]	[illegible]	

/	มีการทำ PM
×	ไม่มีการทำ PM
คำสถานะ	N : ปกติ AB : ผิดปกติจำรุด

ENG-POWER SERVICES CO., LTD.

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล หญิงไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower) น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากปิดวาล์ว	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower) ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเฉม่ำแรงพอ และต่อเนื่อง	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower) ไม่น้อยกว่า 1.5 อัตรา/เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower) ปริมาณละอองน้ำต้องกระจายทั่วพื้นที่	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower) ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการใช้งานอุปกรณ์	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower) คุณภาพน้ำของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower) น้ำต้องละอองฝอย ไม่มีตะกอน	ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash) น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากปิดวาล์ว	ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash) ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเฉม่ำแรงพอ และต่อเนื่อง	ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash) ไม่น้อยกว่า 1.5 อัตรา/เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที	ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash) ปริมาณละอองน้ำต้องกระจายทั่วพื้นที่	ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash) ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการใช้งานอุปกรณ์	ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash) คุณภาพน้ำของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)	ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash) น้ำต้องละอองฝอย ไม่มีตะกอน	Date	Service By	อาคาร/สาการ/เจ้าหน้าที่ภาควิชา	Remark
					N / AB	N / AB	N / AB	N / AB	N / AB	N / AB	N / AB	N / AB	N / AB	N / AB	N / AB	N / AB	N / AB	N / AB	N / AB		Technician	สาการ/เจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
31	เฉลิมพระเกียรติ(K)	605	6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28/11/64	กฤษณ		
32	เฉลิมพระเกียรติ(K)	607	6		ไม่มีจุดติดตั้งอ่างน้ำฉุกเฉิน							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28/11/64	กฤษณ		
33	เฉลิมพระเกียรติ(K)	617	6		ไม่มีจุดติดตั้งอ่างน้ำฉุกเฉิน							/	/	/	/	/	/	/	/	28/11/64	กฤษณ		
34	เฉลิมพระเกียรติ(K)	619	6		ไม่มีจุดติดตั้งอ่างน้ำฉุกเฉิน							/	/	/	/	/	/	/	/	28/11/64	กฤษณ		
35	เฉลิมพระเกียรติ(K)	621	6		/	/	/	/	/	/	/	ไม่มีจุดที่ล้างตาฉุกเฉิน								3/12/64			
36	เฉลิมพระเกียรติ(K)	635	6			/	/	/	/	/	/		/		/		/		/	3/12/64			น้ำไม่ไหลต้องตามขั้นตอน
37	เฉลิมพระเกียรติ(K)	638	6		ไม่มีจุดติดตั้งอ่างน้ำฉุกเฉิน							/	/	/	/	/	/	/	/	28/11/64	กฤษณ		
38	เฉลิมพระเกียรติ(K)	639	6		ไม่มีจุดติดตั้งอ่างน้ำฉุกเฉิน								/	/	/	/	/	/	/	28/11/64	กฤษณ		
39	เฉลิมพระเกียรติ(K)	651	6		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	28/11/64	[illegible]		น้ำไม่ไหลต้องตามขั้นตอน
40	เฉลิมพระเกียรติ(K)	652	6		ไม่มีจุดติดตั้งอ่างน้ำฉุกเฉิน							/	/	/	/	/	/	/	/	28/11/64	[illegible]		
		649										/	/	/	/	/	/	/	/	28/11/64	[illegible]		อ่างล้างตาไม่บอดอ่อน

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
[illegible]	[illegible]	

/ มีการทำ PM

× ไม่มีการทำ PM

ค่าสถานะ N : ปกติ AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล หญิงไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาจารย์/ธุรการ/เจ้าหน้าที่	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำคงที่และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที		ป้ายวาละเบียดการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำคงที่และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที		ป้ายวาละเบียดการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	วด/ป	Technician		
1	กายวิภาคศาสตร์(B)	กายวิภาคศาสตร์	1/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		26/11/68	A	วรรณดี	
2	กายวิภาคศาสตร์(B)	ชีวเคมี	3/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		26/11/68	A	ศุภชัย	
3	กายวิภาคศาสตร์(B)	ชีววิทยา	4/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		26/11/68	A	[illegible]	
4	กายวิภาคศาสตร์(B)	สรีรวิทยา/ภสัชวิทยา	5/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		26/11/68	A	อรรณพ	
5	กายวิภาคศาสตร์(B)	จุลชีววิทยา	6/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		26/11/68	A		ชั้นไม่ชื้น

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
[illegible]	[illegible]	

/	มีการทำ PM
×	ไม่มีการทำ PM
คำสถานะ	N : ปกติ / AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล พญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาจารย์/ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ยและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/นาทีนานอย่างน้อย 15 นาที		ปริมาณและอัตราการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		คุณภาพน้ำของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ยและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/นาทีนานอย่างน้อย 15 นาที		ปริมาณและอัตราการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		คุณภาพน้ำของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB				
1	ชีววิทยาใหม่ (N)	พฤกษศาสตร์	2/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		26/11/68			
2	ชีววิทยาใหม่ (N)	พฤกษศาสตร์	3/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		26/11/68			
3	ชีววิทยาใหม่ (N)	ชีววิทยา	4/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		26/11/68			
4	ชีววิทยาใหม่ (N)	ชีววิทยา	5/ห้องน้ำหญิง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		26/11/68			
																																น้ำไหลช้า

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

/ มีการทำ PM

× ไม่มีการทำ PM

ค่าสถานะ N : ปกติ AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER SERVICES CO., LTD.

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล พญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน

ประเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2562

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาคาร/ผู้ดูแลการเข้าหน้าที่	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเท่ากันและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ นาทีนานไม่น้อยกว่า 15 นาที		ป้ายวาละเบือดการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		จุดหยุดน้ำของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากเปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำเท่ากันและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/ นาทีนานไม่น้อยกว่า 15 นาที		ป้ายวาละเบือดการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		จุดหยุดน้ำของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	วัน/เดือน/ปี	Technician	ชื่อการเข้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	อาคารเคมี (C)	เคมี	2/ห้องน้ำชาย		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		25/11/62	✓	[illegible]	
2	อาคารเคมี (C)	เคมี	3/ห้องน้ำชาย		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		25/11/62	✓	[illegible]	
3	อาคารเคมี (C)	เคมี	4/ห้องน้ำชาย		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		25/11/62	✓	[illegible]	
4	อาคารเคมี (C)	เคมี	5/ห้องน้ำชาย		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		25/11/62	✓	[illegible]	
5	อาคารเคมี (C)	เคมี	5/ประตูไปตึก B		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		25/11/62	✓	[illegible]	มีจำนวนมาก
6	อาคารเคมี (C)	เคมี	6/ห้องน้ำชาย		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		25/11/62	✓	[illegible]	

หมายเหตุ			/	มีการทำ PM
Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	×	ไม่มีการทำ PM
[illegible]	[illegible]		คำสถานะ	N : ปกติ / AB : ผิดปกติชำรุด

ENG-POWER SERVICES CO., LTD.

Maintenance Emergency Shower and Eye Wash

อาคาร / Building : ม.มหิดล พญาไท

ที่อยู่ / Address : เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

MEARSUREMENT USED :

PM ทุกๆ 4 เดือน
ประเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	อาคาร	ห้อง/ภาควิชา	ชั้น	วันที่เข้าดำเนินการ	ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)												ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)												Date	Service By	อาจารย์/ธุรการ/เจ้าหน้าที่ภาควิชา	Remark
					น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 15 นาที		มีวาวละเมียดการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน		น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า หลังจากปิดวาล์ว		ต้องมีอัตราการไหลของน้ำอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 15 นาที		มีวาวละเมียดการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง		ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางในการเข้าถึงอุปกรณ์		อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนจนเกินไป (15-35 องศา)		น้ำต้องสะอาด ไม่มีตะกอน					
					N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	วัน/เดือน/ปี	Technician	ธุรการ/เจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	ปรีคลินิค (PR)	พยาธิชีววิทยา	1/ห้องน้ำหญิง	18/11/68	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		18/11/68	ธนภร	[illegible]	
2	ปรีคลินิค (PR)	พยาธิชีววิทยา	2/ห้องน้ำหญิง	18/11/68	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		18/11/68	ธนภร	[illegible]	ก๊อกปิดไม่สนิท
3	ปรีคลินิค (PR)	ชีวเคมี	3/ห้องน้ำหญิง	18/11/68	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		18/11/68	ธนภร	กิตติมา	
4	ปรีคลินิค (PR)	สรีรวิทยา	4/ห้องน้ำหญิง	18/11/68	✓		✓		✓		✓		✓		✓		ไม่มีจุดที่ล้างตาฉุกเฉิน												18/11/68	ธนภร	วรรณา	
5	ปรีคลินิค (PR)	สรีรวิทยา	4/ข้างห้องธุรการภาค	18/11/68	ไม่มีจุดติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน												✓		✓		✓		✓		✓		✓		18/11/68	ธนภร		
6	ปรีคลินิค (PR)	407	407	18/11/68	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		18/11/68	ธนภร	จิรธิรัศ	
7	ปรีคลินิค (PR)	เภสัชวิทยา	5/ห้องน้ำหญิง	18/11/68	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		18/11/68	ธนภร	ศิปประเมา	
8	ปรีคลินิค (PR)	จุลชีววิทยา	6/ห้องน้ำหญิง	18/11/68	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		18/11/68	ธนภร	ปรางค์	

หมายเหตุ

Supervisor	Engineer	ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
[illegible]	[illegible]	

/ มีการทำ PM

× ไม่มีการทำ PM

สถานะ N : ปกติ AB : ผิดปกติชำรุด